



Montage der Leitschranke vor beschädigter Blocksteinmauer.



Holzereiarbeiten mit Lastwagenkran im Bereich der Runse.



Gerodete Teilfläche zw. Bierkeller und Ausstellplatz 1.



Abtransport der vorbereiteten Baumstämme zur Weiterverwendung.



Gerodete Teilfläche beim Ausstellplatz 2, inkl. Maschendrahtnetz mit feinmaschigem Geotextil verlegt.



Instandgestellte Blocksteinmauer (Loch ausgefüllt mit Beton)